

## Abholschein (1000000384)

### Adresse der Sammlung :

Sanitätshaus Reiniger GmbH  
Berner Strasse 32-34  
60437 Frankfurt am Main  
Duitsland

### Lieferadresse:

Human Protection BV  
Schijfstraat 13  
5061 KA Oisterwijk

### Zusätzliche Informationen:

Abteilung:

Referenz:

Name/Initialen des Patienten:

Erkan bringt deze terug 3-2 naar Oisterwijk

### Artikel

CloudCuddle Maxx Frame 06100052

CloudCuddle Maxx Cover 06005033

CloudCuddle Maxx Bag 06400183

CloudCuddle Maxx Sheet 06205083

CloudCuddle Maxx Sheet 06205074

CloudCuddle Maxx Pump 06300005

### Zubehör

Mit der Unterzeichnung dieses Abholscheins bestätigen Sie, dass vor Ort eine kurze allgemeine Sichtprüfung durchgeführt wurde. Human Protection führt anschließend stets eine 100%-Kontrolle durch. Dabei können gegebenenfalls zusätzliche Defekte bzw. Schäden festgestellt werden.

Datum: 09-03-2026



Rick

## Checkliste

	Ja	Nein
Die Spanngurte sind am Bettrahmen befestigt, stehen unter Spannung und können nicht verrutschen.	X	
Alle Schnallen der Spanngurte sind geschlossen.	X	
Der Bezug ist vollständig verschlossen.	X	
Die medizinischen Durchgangsöffnungen sind geschlossen.	X	
	X	